



OP3 MICRO SLS

OP-RMR20CTS

USER MANUAL

www.leapers.com

VAROVÁNÍ: PŘED NAsAZENÍM KOLIMÁTORU SI PŘEČTĚTE CELÝ MANUÁL. UJISTĚTE SE, ŽE ZBRAŇ NENÍ NABITÁ!

SPECIFIKACE

Čočka	0,89" x 0,68"
Záměrný bod/nasvícení	Červený záměrný bod 4 MOA
Mód osvětlení	Manuální/automat
Nastavení	1 MOA/klik
Materiál	Anodizovaný hliník AL6061
Baterie	CR1632 3V
Životnost baterie	15 000+ hodin
Footprint	RMR
Celková délka x šířka	45 mm
Hmotnost	34g

INSTALACE BATERIE

1. Vytáhněte z boční strany kolimátoru vkladací zásobník. Použijte plochý šroubovák.
2. Vložte baterii CR1632 do zásobníku stranou + směrem nahoru.
3. Vraťte vkladací zásobník do kolimátoru.
4. Otestujte funkčnost jedním stisknutím levého aktivního tlačítka. Optika by se měla zapnout.



ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ A NASTAVENÍ JASU

Zapnutí: 1x zmáčkněte levé aktivační tlačítko.

- OP3 Micro SLS kolimátor se automaticky vrátí do továrního nastavení jasu využitím světelného senzoru.
- OP3 Micro SLS nemá možnost automatického vypnutí.

Vypnutí: Zmáčkněte a podržte levé aktivační tlačítko po dobu přibližně 7 sekund.



Nastavení jasu:

- 1) Automatický režim: Kolimátor si automaticky nastaví intenzitu jasu dle množství světla v bezprostředním okolí.
- 2) Přepnutí do manuálního režimu: Jedním stisknutím levého aktivačního tlačítka přejdete do manuálního režimu. Intenzita jasu je ve výchozím nastavení nejvyšší.
- 3) Použití manuálního režimu: Stisknutím aktivačního tlačítka na levé straně dojde k cyklickému nastavení intenzity jasu z 8 dostupných módů.
- 4) Přepnutí do automatického režimu: Stiskněte a podržte levé aktivační tlačítko po dobu přibližně 3 sekund. Tečka čtyřikrát zabliká, což znamená přepnutí do automatického režimu.

INSTALACE KOLIMÁTORU

Kolimátor využívá standartní montážní rozhraní Trijicon® RMR®. Berte v podvědomí potencionální rozdíly v montážích, systémech pistolových závěsů pro optiku, destičkách, specifikací šroubů atp.



Typ šroubku	Aplikace
#6-32	Standard RMR® stopa
#4-40	ZEV® RMR® stopa

MONTÁŽ NA PISTOLI

- 1) Při dodržování všech pravidel bezpečnosti se nejprve ujistěte, že zbraň není nabitá, vyjměte zásobník a zkontrolujte, zda je komora prázdná.
- 2) Jakmile se ujistíte, že zbraň není nabitá, proveďte demontáž dle postupu výrobce. Budete pracovat pouze se závěrem.
- 3) Pokud se to týká vaší zbraně, sejměte z ní krytku, abyste se dostali k montážnímu rozhraní.
- 4) Nasadte kolimátor tak, aby byly všechny šroubové otvory v jedné rovině.
- 5) Součástí balení kolimátoru je dvojice šroubů #6-32 a #4-40, které se používají pro většinu montáží, pistolových systémů připravených na optiku a frézovaných závěrů. Žádná další zajišťovací hmota na závity již není zapotřebí, protože již byla použita.
- 6) Prosím berte na vědomí, že některé pistolové platformy připravené na kolimátor jsou dodávány se specifickými šrouby a nebo adaptéry, které mohou být vyžadovány, případně jsou vhodnější k namontování kolimátoru. Kromě tohoto manuálu je také důležité přečíst si manuál od dodavatele.
- 7) Doporučená hodnota utahovacího momentu je 15 in-lbs.
- 8) Po instalaci sestavte zpět pistoli dle postupu od výrobce.
- 9) Při dodržování všech pravidel bezpečnosti střelných zbraní zkontrolujte funkčnost pistole.

VYROVNÁNÍ KOLIMÁTORU

Kolimátor se dodává mechanicky vystředěný nástrojem pro seřízení s plochou hlavou.

NASTAVENÍ TEČKY

- Chcete-li posunout bod zásahu (POI) doprava, otočte šroubem pro nastavení směru větru umístěným na pravé straně kolimátoru proti směru hodinových ručiček
- Chcete-li posunout bod zásahu doleva, otočte šroubem po směru hodinových ručiček.
- Chcete-li posunout bod zásahu nahoru, otočte šroubem pro nastavení výšky umístěným na horní zadní straně kolimátoru proti směru hodinových ručiček.
- Chcete-li bod zásahu posunout dolů, otočte šroubem pro nastavení výšky ve směru hodinových ručiček.
- Kolimátor se vynuluje, když se bod zásahu překrývá s bodem zamíření (POA) v zadané vzdálenosti cíle potvrzené s ostrou střelbou.



TROUBLE-SHOOTING

- **Žádná tečka:** Zkontrolujte, zda je baterie správně nainstalována stranou + směrem nahoru. Zkontrolujte, zda se jedná o novou baterii typu CR1632. Zkontrolujte, zda LED diodu neblokuje prach, nebo nečistoty.
- **Nedrží nástřel:** Zkontrolujte, zda je kolimátor správně namontován rozhraním RMR® momentem 15in-lbs. Ujistěte se, že používáte šrouby se správným závitem doporučené pro vaši montážní platformu a mějte na paměti také délku šroubů. Příliš krátké nebo příliš dlouhé šrouby pro vaši montážní platformu mohou způsobit problémy s nástrelem.

ÚDRŽBA

- Udržujte povrchovou úpravu kolimátoru odstraňováním nečistot a čištěním měkkým hadříkem, nebo vatovou tyčinkou.
- Objektiv a čočku otírejte čistým měkkým hadříkem, nebo vatovou tyčinkou, aby zůstaly suché a čisté. Při čištění čočky se jí nedotýkejte prsty ani nehty.
- Nepoužívaný kolimátor skladujte na chladném, suchém místě. Zabráňte kontaktu s kyselinami, zásaditými tekutinami, nebo žíravými chemikáliemi. Při delším skladování odstraňte baterii.
- Nesnažte se promazávat žádnou část kolimátoru.
- Nesnažte se rozložit kolimátor. Jakýkoliv zásah může narušit záruku.

Varování: Zírání do slunce může způsobit vážná zranění očí. Nikdy se nedívejte zpříma do slunce, ani s kolimátorem.

LEAPERS, INC.

NORTH AMERICA - HEADQUARTERS

32700 Capitol Street
Livonia, MI 48150 U.S.A.
Tel: (734) 542-1500
office@leapers.com
www.leapers.com

EUROPE

Am Bahndamm 7
63683 Ortenberg, Germany
Tel: +49 (0) 6041 - 969686 0
Fax: +49 (0) 6041 - 969686 66
info@utgeurope.com
www.utgeurope.com

ASIA

No.36, Qunyi Rd., Zhunan Township
Miaoli County 350, Taiwan (R.O.C)
Tel: +886 (0) 37 580333
Fax: +886 (0) 37 580337
conseil@utg-taiwan.com
www.utgtaiwan.com